印度用新案出願公告

@実用新案公報(Y2)

平2-16366

@Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

6060公告 平成2年(1990)5月7日

G 03 G 15/08

1 1 2

8807-2H

(全3頁)

トナー補給装置 日本案の名称

> 到事 顧 昭57-104056

匈公 第 昭59-9356

東京都新宿区西新宿1丁目26番2号

22出 頭 昭57(1982)7月9日 @昭59(1984)1月21日

東京都八王子市石川町2970番地 小西六写真工業株式会社 個考案 者 行 雄 内

⑪出 顧 人 コニカ株式会社

69代理人 弁理士 太田 晃弘

審査官 浩 一

実開 昭54-94243(JP,U) 80参考文献 特開 昭56-21166(JP, A)

実開 昭56-48660(JP,U)

砂実用新案登録請求の範囲

周壁の一部にトナー出口となるスロットをそれ ぞれ形成した内・外二重筒ケースのうち内筒ケー ス内に補給用トナーを入れ、前記スロットを一致 させてトナーの落下投入をおこなうトナー補給装 5 置において、前記外筒ケースの一部に一端が固定 され他端には楜が塗布され前配スロットを塞ぐ封 止部材と、該封止部材の一端を剝がし前記スロツ トよりトナー補給を行つた後、前記外筒ケースを ぐ押圧部材とより構成されたことを特徴とするト ナー補給装置。

考案の詳細な説明

本考案は電子写真複写機等のトナー補給装置に 関する。

周知のように、従来のトナー補給装置において は、周壁の一部にトナー出口となるスロットをそ れぞれ形成した内・外二重筒ケース中に補給用ト ナーを納め、補給ホツパに同ケースを取付けた 転させてトナーを取出すものが知られている。し かしながら、このような構造のトナーケースによ ると、トナーの投入後に、補給ホツパからトナー ケースを引出す際に、トナーケースのスロットの 2

り、手に付着する場合がある。また、同トナーケ ースでは、補給ホツパに取付ける前に、不用意に 内筒ケースを回転させると、収容したトナーが外 部へ流出し、不測の事故を起こす可能性がある。

本考案は、以上に述べたようなトナー補給装置 のトナー汚染事故を防止することを目的とするも ので、外筒ケースのスロット部の周面に一部を引 はがすことができる封止テープを貼り、同封止テ ープの一部をはがした状態で補給ホツバに設置 回動させて前記封止部材により前記スロットを塞 10 し、トナー投入後に外筒ケースを回転させて補給 ホッパ内部の押圧ローラで封止テープを再貼して 取出すことを提案するものである。

> 以下、図面について本考案の実施例の詳細を説 明する。

第1図は本考案で用いるトナーケースを示し、 15 このトナーケースAは合成樹脂材料から円簡形に 成形された外節ケース1と、この外節ケース1の 内部に収容された内筒ケース2とを備え、内筒ケ ース2の内部には補給用トナーTが収容してあ 後、外筒ケースに対して内筒ケースを相対的に回 20 る。即ち、これらの外筒ケース1及び内筒ケース 2の周壁にはそれぞれトナー出口となるスロット 3. 4が形成してあり、これらのスロット3. 4 を第3図示のように一致することにより、収容し た補給用トナーTを取出すことができる。そし 開口部に付着していたトナーが外部にこぼれた 25 て、前配外筒ケース1及び前配内筒ケース2の端

3

壁にはこれらを手動又は自動的に独立的に回転操 作するためのつめ5及びハンドル6が設けてあ る。

本考案によれば、前記外筒ケース 1 の周面には る。この封止テープ7は第1図に示すように一側 を固定のりで完全に固定され、他の部分には容易 に引はがすことができる感圧のりが塗布してあ る。もちろん外筒ケース側に感圧のりを塗布して きる補給ホッパ8の内部には、外筒ケース1の周 面に転接する押圧ローラ8及び外筒ケース1の周 面突起10に係合して外筒ケース1の一方向の回 転を阻止する係止面11が位置される。

構造であるから、トナーケースAが使用されない とき、第1図の仮想線示のように外筒ケース1の スロット3が封止テープ7で塞がれている。この ため、外筒ケース1に対して内筒ケース2を不用 意で回転させても、補給用トナーTがいきなり外 20 部へ流出することがなく、不測の事故を未然に防 止できる。また、トナー補給を行なうには、封止 テープ7の一部をはがしてスロット3を開放し、 補給ホッパ8に第2図示のように取付け、内筒ケ ース2を矢印X方向に回転すれば、スロット3と 25 スロット4とが第3図示のように一致するから、 収容された補給用トナーTを補給ホツパ8中に投 入することができる。トナーの投入後、外筒ケー

ス1を矢印Y方向に回転すると、外筒ケース1の 回転に伴なつて押圧ローラ9により封止テープ7 が外簡ケース1の周面に貼られ、スロット3が塞 がれるので、トナーケースAを補給ホツパ8外へ 前記スロット3を塞ぐ封止テープ7が貼着され 5 引出しても、スロット3の周囲に付着したトナー で手が汚れたり、トナーケースA中に残つたトナ 一が周囲にこぼれる不都合が解消される。また第 4 図示のように封止テープ7の引きはがし端部側 におもりの役目をする補助部材でaを設けて封止 もよい。一方、前述したトナーケースAが装着で 10 テープ 7 がカールするのを防ぐことができる。更 に又、押圧ローラ9は必ずしも回転する必要はな く、封止テープをケースに押しつける棒状の部材 でもよい。

結局、本考案によれば、トナーケースの不注意 本考案におけるトナーケースは、以上のような 15 の取扱いによるトナー汚染事故を未然に防止で き、残留トナーが周囲に飛散したり、トナーケー スに付着したトナーで指先等が汚れることのない トナー補給装置を提供することができる。

図面の簡単な説明

第1図は本考案で用いるトナーケースの一部切 欠き斜面図、第2図は同トナーケースを補給ホツ パに取付けた場合の断面図、第3図はトナー投入 時の第2図と同様の図、第4図は本考案の変形例 の説明図である。

A ·····・トナーケース、T·····補給用トナー、1 ·····外筒ケース、2·····内筒ケース、3, 4····· スロット、7……封止テープ、8……補給ホッ パ、9……押圧ローラ。







